

莆田市湄洲岛红十字医院门诊大楼建设工程

环境影响报告书专家论证意见

2017年4月20日,莆田市湄洲岛红十字医院在湄洲岛主持召开《莆田市湄洲岛红十字医院门诊大楼建设工程环境影响报告书》论证会,湄洲岛管委会社会事务管理局、江苏久力环境工程有限公司(评价单位)等部门的代表以及应邀的五位专家(名单附后)共11人参加了会议。

会议期间,专家及代表勘察了项目现场,听取建设单位及环评单位对项目前期建设情况和报告书编制主要内容的介绍,经过认真讨论形成以下论证意见。

一、项目概况及主要环境问题

(1) 项目概况

莆田市湄洲岛红十字医院位于莆田市湄洲岛湄洲镇寨下村(兴业路西侧),规划用地总面积 11776.10m^2 ,建筑总面积 7354m^2 。医院现有病床数20床、医务人员51人,门诊量10000人次/年。平面布置包括门诊楼、病房楼、行政管理、后勤服务中心、职工宿舍、综合楼等。

本次拟在医院用地范围拆除原有综合楼,建设一幢6层框架结构门诊大楼,建筑占地面积 882.67m^2 、建筑面积为 4465.18m^2 。门诊大楼建成后病床数102张,门诊量为500人次/d,总投资约1200万元。

(2) 主要环境问题

项目营运期医疗废水、生活污水排放对纳污水体(湄洲岛污水处理厂)的影响,以及医疗垃圾暂存对周边环境风险的影响。

二、报告书修改、补充和完善的内容

1、完善现有项目环境管理存在问题,提出整改措施。补充门诊楼建成后项目主要经济技术指标。核实本项目供冷、供电、供氧等公用

设备配备情况。

2、完善医疗废物储存间、应急事故池、污水处理站平面布置，并对污水站等建筑物与周边民房间距的合理性分析。

3、深化医疗废水性质分析，明确特殊废水来源。核实项目用水量、医疗废水量、主要污染物产生及排放情况。核实恶臭污染物源强、医疗危废种类、产生和转运情况。

4、核实湄洲岛区域环境功能区划，完善环境现状调查与评价。

5、核实湄洲岛污水处理厂处理工艺，补充湄洲岛污水处理厂污水收集管网分布图，明确项目废水接管位置。深化项目医疗废水纳入湄洲岛污水处理厂处理可行性分析。

6、深化污水处理站医疗污水处理工艺可行性分析，明确本项目医疗废水尾水排放消毒方式。完善医疗废水事故排放和医疗废物储存风险防范措施。

7、规范项目相关图件和附件。

三、项目的环境可行性及报告书编制质量


1、项目的环境可行性

门诊大楼建设工程符合国家产业政策，在原院址内进行改建，选址可行。在落实报告书中提出的污染防治措施和加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，工程建设可行。

2、报告书编制质量

报告书编制符合环评技术规范要求，评价内容全面，所提污染防治措施基本可行，评价结论总体可信。

专家组成员（签名）：



2017 月 4 月 20 日